


# Măsurarea impedanțelor



1

## Reprezentări

- forma carteziană:  $Z = R + jX$
- forma polară:  $Z = |Z|e^{j\varphi_Z}$   
unde:  
$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$
$$\varphi_Z = \arctg \frac{X}{R}$$
- caracteristici ale impedanțelor:
  - **natura**, dată de semnul componentei imaginare:  
 $X > 0$  natură **inductivă**,  $X < 0$  natură **capacitivă**,  $X = 0$  natură **rezistivă**
  - **modelul**: **serie** sau **paralel**

2

## Modele

- Modelul **serie**: se preferă reprezentarea Z:

$$Z = R + jX \quad \text{---} \quad \begin{array}{c} R_s \\ \hline jX_s \end{array}$$

- Modelul **paralel**: se preferă reprezentarea Y:

$$Y = \frac{1}{Z} = G + jB = |Y| e^{j\varphi_Y} \quad \text{---} \quad \begin{array}{c} R_p \\ \hline jX_p \end{array}$$

3

## Conversii între modele

- Ambele modele (serie sau paralel) "modelează" corect impedanță

→ valoarea Z este aceeași:

$$\frac{1}{R_p} + \frac{1}{jX_p} = \frac{1}{R_s + jX_s} \quad \frac{1}{R_p} - j \frac{1}{X_p} = \frac{R_s - jX_s}{R_s^2 + X_s^2}$$

- relații de echivalență:

$$R_p = \frac{R_s^2 + X_s^2}{R_s} \quad X_p = \frac{R_s^2 + X_s^2}{X_s}$$

- **Concluzie**: cunoscând elementele unui model (s/p) se pot determina elementele celuilalt model (p/s)

4

## Factorul de calitate

- Pe baza puterilor activă/reactivă disipate în impedanță:

$$Q = \frac{|P_r|}{P_a}$$

- Q mare: efect predominant reactiv (inductiv/capacitiv)
- Q mic: efect predominant rezistiv (pierderi mari)
- Reciproc: factorul de pierderi:

$$D = \frac{1}{Q}$$

- sau: unghiul de pierderi:

$$\delta = \arctg \frac{1}{Q} = \arctg D$$

5

## Factorul de calitate (cont'd)

- Modelul serie: I prin  $R_s$  și  $X_s$  este același:

$$\left. \begin{aligned} |P_r| &= \frac{1}{2} |X_s| I^2 \\ P_a &= \frac{1}{2} R_s I^2 \end{aligned} \right\} \quad Q_s = \frac{|X_s|}{R_s} \quad \boxed{\text{R}_s \quad jX_s}$$

- Modelul paralel: U la bornele  $R_p$  și  $X_p$  este aceeași:

$$\left. \begin{aligned} |P_r| &= \frac{1}{2} \frac{U^2}{|X_p|} \\ P_a &= \frac{1}{2} \frac{U^2}{R_p} \end{aligned} \right\} \quad Q_p = \frac{R_p}{|X_p|} \quad \boxed{\text{R}_p \quad jX_p}$$

6

## Factorul de calitate (cont'd)

- Relația  $Q_s \leftrightarrow Q_p$  ?
- Rescriem relațiile de echivalență:

$$R_p = \frac{R_s^2 + X_s^2}{R_s} \quad X_p = \frac{R_s^2 + X_s^2}{X_s}$$

- Obs:  $R_p/X_p = X_s/R_s$   
 $\rightarrow Q_p = Q_s$
- Q: rezultat așteptat ?
- Hint: este vorba de 2 modele *matematice (echivalente)* diferite ale **aceleiași** componente, al cărui model *fizic* poate fi necunoscut !
- Q este o mărime cu semnificație fizică (vezi. def)
- $Q_s = Q_p = Q$

7

## Conversii între modele (revisited)

- relațiile de echivalență:

$$R_p = \frac{R_s^2 + X_s^2}{R_s} \quad X_p = \frac{R_s^2 + X_s^2}{X_s}$$

- pe baza def. Q:

$$\begin{cases} R_p = R_s(1+Q^2) \\ X_p = X_s\left(1+\frac{1}{Q^2}\right) \end{cases}$$

8

## Conversii – cazuri particulare

- pt. **Q mare** (suficient  $Q > 10 \rightarrow 1/Q^2 \approx 0$ )

$$\begin{cases} R_p \cong R_s Q^2 \\ X_p \cong X_s \end{cases}$$

→ se conservă **reactanța** între modele ( $C_p$  sau  $L_p$ )

- pt **Q mic**:

$$\begin{cases} R_p \cong R_s \\ X_p \cong \frac{X_s}{Q^2} \end{cases}$$


→ se conservă **rezistența** între modele

9

## Modele (revisited)

- Modelul s/p poate fi **fizic** sau **echivalent**
- Modelul **fizic**: valorile  $R$ ,  $X$  corespund unor mărimi fizice reale

Ex: bobină reală = bobină ideală + rezistență sîrmei



$X_s$  corespunde  $\omega L$ ,  $R_s$  corespunde rez. sîrmei

$$Z = R_s + j\omega L$$


- Avantaj folosire model fizic:  
valorile numerice corespund valorilor așteptate  
Ex:  $R_s$  = rezistență sîrmei = rezistență **mică**

10

## Modele (cont'd)

- Modelul **echivalent**: nu corespunde unor mărimi fizice reale

Ex. Bobină reală modelată prin:





$$1/Z = 1/R_p - j/\omega L$$

- Q: De ce se folosește ?**
- A:**
  - structura fizică nu e întotdeauna cunoscută ("cutie neagră")
  - modelul echivalent "modelează" la fel de bine componenta fizică
- Dezavantaj:** valorile numerice nu corespund valorilor fizice așteptate (dacă acestea se cunosc)

11

## Modele (cont'd)

- Puntea automată de măsură din laborator, numită și LCR-metru, permite măsurarea componentelor după oricare model
- din meniul CIRCUIT se poate selecta modelul SERIE sau PARALEL
- oricare model va da un rezultat corect
- tipul componentei se alege din meniul MODE. Poate fi L/Q, C/D sau R/Q. Deci nu se poate afișa direct C și Q, dar se poate afișa D și se va calcula manual  $Q=1/D$
- atenție că dacă alegeți L cînd măsurăți un C sau invers, veți primi valori negative !



12

## Modele (cont'd)

- Ex: folosirea modelului echivalent (paralel) la bobină:



Ex:  $R_s = 1\Omega$   $L_s = 1mH$   $Q = 10$

$$\text{calc. } R_p = R_s(1 + Q^2) : R_p = 1 + 100 = 101 \Omega$$

- $R_s$  (fizic) mic ( $1\Omega$ ) – rezistență sîrmei
- $Q$  mare  $\rightarrow R_p$  (echivalent) mare  $\rightarrow$  nu corespunde cu realitatea (nu există o rez. fizică de  $101 \Omega$ )
- realitatea = măsurarea rezistenței bobinei la ohmetru

Observații:

- modelul e în continuare corect matematic
- unele impedanțe (combinații multiple serie-paralel) nu corespund unui anumit model fizic simplu sau p  $\rightarrow$  oricare model e la fel de bun

13

## Impedanțe parazite

- apar pe lîngă impedanță "reală" necunoscută
- nu sunt constante – depind de forma, poziția și modul de conectare al impedanței în circuit
- ex: apropierea mîinii operatorului, strîngerea unor borne cu șurub etc.


Clasificare:

- impedanțe parazite mici:
  - model: serie cu impedanță necunoscută
  - uzual: rezistențe de contact, rezistențele terminalelor, rezistențele cablurilor de măsura
- impedanțe parazite mari:
  - model: paralel
  - uzual: rezistențe de izolație, de scurgere, de pierderi, capacități parazite

14

## Măsurarea impedanțelor mici

- $Z_x / R_x$  mici:
- impedanțele parazite mici (serie) nu sunt neglijabile
- putem neglija impedanțele parazite mari (paralel)
- Aplicație: măsurarea indirectă a  $R$  prin injectare de curent



- $I_x = I$  căci  $R_v \rightarrow \infty$
- $R_x = U_x / I_x$

15


## Măsurarea impedanțelor mici (cont'd)

- $R_x$  mică
- $r_1, r_2$  rezistențele terminalelor + contactelor

### CONEXIUNE BIPOLARĂ (2T)


- doar două borne de conectare la  $R_x \rightarrow$  nu se pot separa  
 $\rightarrow U_x = I_x(r_1+R_x+r_2) \rightarrow R_{x,măs} = r_1+R_x+r_2$

**Q: Să se calculeze eroarea sistematică comisă la această măsurătoare**



16


## Conexiunea quadripolară (4T)



- Idee: separarea bornelor de curent (2) și tensiune (2)
- $2+2=4$  fire **separate** către  $R_x$
- **Regulă:** punem în evidență rezistența de contact/rezistența terminalului în serie cu **fiecare** bornă care ne conectează la  $R_x$  (include toate impedanțele parazite serie din acel punct)
- Contacte ascuțite: contacte "cuțit" (Kelvin)
- **Redesenați schema cu cele 4 rezistențe !**

17

## Conexiunea quadripolară (4T) (cont'd)




- Idee: punerea  $r_i$  **în serie** cu alte impedanțe **mari** a.î. să devină neglijabile
  - $r_{1,2} \ll R_v$   $r_{1,2}$  serie  $R_v$
  - $r_{3,4} \ll R_{\text{sursă curent}}$   $r_{3,4}$  serie  $R_{\text{sursă curent}}$
  - căderea de tensiune pe  $r_{3,4}$  există dar nu intervine

$$\rightarrow U_x = R_x I_x \quad \text{eroare sistematică: 0}$$

18

## Aplicație: punte de măsură 4T

- vezi puntea din laborator
- în c.a. → LCR-metru (măs.  $Z_x$ )
- 4 borne:
  - $H_c$  = High Current
  - $H_p$  = High Potential (Voltage)
  - $L_p$  = Low Potential (Voltage)
  - $L_c$  = Low Current
- $H_c, L_c$  injectează curent în  $Z_x$
- $H_p, L_p$  măsoară tensiunea pe  $Z_x$
- Schema: va fi în curs IEM an 3
- în c.c. elimină ef.  $r_{serie}$  fire măsură, contacte
- în c.a. elimină și ef. **inductanței** firelor de măsură



19

## Impedanțe parazite


Cîteva observații cu aspect practic, ingineresc

- am spus că pt o componentă nu contează dpdv al corectitudinii matematice dacă alegem modelul s sau p
- **dar** contează dpdv al corespondenței fizice → dc. alegem modelul greșit obținem, ca în exemplul anterior, rezistență mare în cazul sărmei ceea ce nu are sens fizic.
- De aceea, în cazul modelării impedanțelor parazite este **important** să se aleagă modelul corect, pt că tb. să aibă semnificație fizică !
- dacă alegeți incorect, o sa obțineți, de exemplu, rezistență de contact de KiloOhmi în loc de << 1 ohm ceea ce nu are nici un sens și ar fi greșit!
- eliminarea **efectului** acestor impedanțe parazite se face, foarte important, ținând seama de dimensiunea lor ( mari sau mici ) !

20

## Măsurarea impedanțelor mari

- $Z_x / R_x$  mari:
- impedanțele parazite mari (paralel) nu se pot neglija
- se pot neglija impedanțele parazite mici (serie)
- $R_s \parallel R_x$  între bornele A,B
- $R_s = \text{zeci...sute } M\Omega \dots G\Omega$




- Q: să se calculeze eroarea sistematică la măsurarea  $R_x$

21

## Măsurarea impedanțelor mari (cont'd)

- Soluție: **inel de gardă** în jurul unei borne
- Efect:  $R_s$  divizat în  $R_{sA}+R_{sB}$
- pînă aici nimic nou;  $R_{sA}+R_{sB}$  încă continuare  $\parallel R_x$



- 3 borne (A,B,G) → configurație **tripolară** (3T)

22


## Conexiunea tripolară (3T)

- memento: idee 4T:

“punerea  $r_{\text{contact}}$  în serie cu alte impudențe mari a.î. să devină neglijabile”

- idee 3T:


punerea  $R_{sA,B}$  în paralel cu alte impudențe mici a.î. să devină neglijabile



23

## Conexiunea tripolară (3T) (cont'd)

- Aplicație: măsurarea  $R_x$  (mari)
- Borna G se leagă la masă




- $R_x \ll R_{sA,B} \rightarrow I_{A,B} \ll I_x \rightarrow I_2 \approx I_x$
- $U_2 \approx 0$  ( $R_{\text{ampermetru}} \approx 0$ )  $\rightarrow E = U_x + U_2 \approx U_x$
- $R_x = -U_1/I_2 = -E/I_2$
- $R_{sA} \parallel R_{\text{sursă tensiune}}$       dar  $R_{sA} >> R_{\text{sursă tensiune}}$
- $R_{sB} \parallel R_{\text{ampermetru}}$       dar  $R_{sB} >> R_{\text{ampermetru}}$
- efect  $R_{sA,B}$  neglijabil prin punerea || pe impudențe mici

24

## Aplicație: punte de măsură 3T

- Q: se văd 2 borne, unde e a 3-a ?
- A: ecranul cablului coaxial !
- $R_s$  în c.a. :  $Z_s = \text{capacitatea parazită } C_p$  (de val. mică → impedanță mare)
- obs.  $C_p \parallel 2$  puncte de potențial egal (2 borne de masă) → efect eliminat
- fără ecran →  $C_p \parallel Z_x \rightarrow$  nu mai e neglijabil la  $Z_x$  mari
- Extindere:  $4+3 = 5 ???$
- $4T+3T = 5T$  (pentapolar)
- 4 cabluri ecrurate, ecrane comune = 5 borne !



25

## Măsurarea impedanțelor prin metoda punții echilibrare (balanced bridge)

Rezumat:

- în c.c. → puntea Wheatstone
- în c.a. :
  - 8 tipuri de punți bazate pe puntea Wheatstone
  - punți cu transformator
- punți active

26

## De ce punți ?


- puntea – cea mai sensibilă metodă de măsură
- egalitatea  $R_x = R_e$  (sau  $Z_x = Z_e$ ) se determină la echilibrul punții
- rezoluția = abilitatea de a detecta tensiuni de dezechilibru oricără de mici
- aplicații:
  - punți de măsură pentru R,L,C cu echilibrare manuală și automată
  - senzori și traductoare

27

### A. Puntea Wheatstone de c.c.

$$R_g \rightarrow 0$$

$$R_V \rightarrow \infty$$



- Principiul punții **echilibrate**:  $U_{12} = U_d = 0$  (d=**dezechilibru**)
- Voltmetrul: indicator de nul;
- *remember galvanometrul magnetoelectric cu 0 la mijloc?*
- Relația de echilibru:  $U_1 = U_2$   
→  $R_1 R_3 = R_2 R_4$
- **Demonstrație !**

28

## Puntea Wheatstone (cont'd)

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_3}$$

- notăm  $R_4=R_{4x}=R_x$
- putem nota și:

$$R_3 = R_e$$


$$\frac{R_1}{R_2} = 10^{\pm n}$$

$$\rightarrow R_x = 10^{\pm n} R_e$$

- $10^{\pm n}$  reglaj **decadic**  $\rightarrow$  schimbă **scara** de măsură
- $R_e$  reglaj **continuu**  $\rightarrow$  **valoarea** în cadrul scării

29

## Puntea Wheatstone (cont'd)



- Q: putem schimba poziția voltmetrului cu a sursei ?
- A: da și nu !!!
- da: d.p.d.v. al relației de echilibru  $R_1 R_3 = R_2 R_4$
- nu: d.p.d.v. al sensibilității
- memento: sensibilitatea  $S = ?$

30

## Sensibilitatea punții Wheatstone

- Sensibilitatea  $S = \Delta U_d / E$

- la noi:  $S = \frac{\Delta U_d / E}{\Delta R_4 / R_4}$

- se obține 
$$S = \frac{A}{(1+A)^2}$$

(cu notația  $R_3/R_4=A$ )

Demonstrație!

31


## Sensibilitatea punții Wheatstone (cont'd)

$$S = \frac{A}{(1+A)^2}$$

- dorim  $S=\max$ ;  $S=f(A)$   
 $\rightarrow dS/dA = 0$

- se obține pentru  $A = 1$   $S_{\max} = \frac{1}{4}$

Demonstrație !



32

## Sensibilitatea punții Wheatstone (cont'd)

Consecințe:

- 1)  $A \leftrightarrow 1/A$ ; puntea nu cunoaște sensul "gravitației"  
 → demonstrăm că  $S(A)=S(1/A)$   
 →  $A =$  raportul *oricăror 2 rezistențe care mărginesc V-metrul!*  
 $A = R_1/R_2=R_4/R_3$  sau  $A = R_2/R_1=R_3/R_4$       dar nu  $R_2/R_3$  !
- 2)  $A=1 \rightarrow$  scara decadică cea mai sensibilă este pt.  $n=+/-1$   
 → la măsurarea  $R_x$  f. mici/mari S scade  
 → motiv suplimentar pentru care p. Wheatstone nu e indicată pentru  $R_x$  de valori extreme  
 Q: ce alte motive ?  
 A: conexiune 2T și nu 3T/4T/5T !!!

33

## Sensibilitatea punții Wheatstone (cont'd)

- Sensibilitatea  $S_0$  în jurul echilibrului (la ech.:  $R_1R_3=R_2R_{40}$ )

$$R_4 = \underbrace{R_{40}} + \Delta R_4 \quad \Delta R_4 \ll R_{40}$$

$$U_d = 0 + \Delta U_d = \Delta U_d$$

$$\bullet \quad S_0 \text{ devine: } S_0 = \frac{\frac{U_d}{E}}{\frac{\Delta R_4}{R_{40}}} = \frac{A}{(1+A)^2}$$

$$\rightarrow U_d = ES_0 \frac{\Delta R_4}{R_{40}}$$

notăm  $\sigma = \Delta R/R_{40}$  (s.n. *desechilibrul* punții)

34

## Sensibilitatea punții Wheatstone (cont'd)

- $\sigma = \Delta R/R_{40}$
- $U_d = S \cdot \sigma \cdot E$
- observăm  $\sigma = \Delta R/R_{40}$  similar cu  $\epsilon = \Delta R/R_{\text{adevărat}}$
- $\sigma \leftrightarrow$  eroare  $\leftrightarrow$  eroare de prag de sensibilitate =  $\epsilon_{PS}$
- Q: ce factor cauzează  $\epsilon_{PS}$  ?
- A:  $U_d < U_{\min}$  (citibil pe afişajul/scara voltmetrului)

$$\text{înlocuim} \rightarrow \epsilon_{ps} = \frac{U_{\min}}{S_0 E}$$

35


## Puntea Wheatstone (cont'd)

- **Aplicație 1:**  
calculați  $\epsilon_{PS}$  a unei punți știind că se folosesc un voltmetru numeric cu  $U_{CS}=2V$  (afişaj maxim 1.999V, numit și afişaj cu **3 1/2 cifre**)  
Se mai dau:  $E=10V$ ,  $R_1=R_2=1K$
- **Aplicație 2:**  
Calculați eroarea relativă limită la măsurarea cu puntea precedentă, dacă toleranțele rezistențelor sunt  $\epsilon_{1,2}=1\%$  și  $\epsilon_3=0.1\%$   
(Hint: aplicație a conceptelor de eroare limită și a formulei de propagare a erorii la măsurătorile indirekte)

36

## Puntea Wheatstone (cont'd)

- Aplicație 3: puntea Wagner




- punte în conexiune 3T
- 2 faze:
  - faza 1: v-metrul între 4-5, echilibrare din  $R_6$   
**Q1: la ce este utilă această fază?**
  - faza 2: v-metrul între 3-4, echilibrare din  $R_2$  sau  $R_3$  (puntenă clasică)
- Q2: Să se determine condițiile de echilibru și modul de funcționare
- Q3: redesenați schema pentru a funcționa în c.a.

37

## Puntea Wheatstone (cont'd)

- Aplicație 4: puntea Wheatstone în configurație 3T




- a) să se calculeze eroarea sistematică dacă borna G rămîne în aer
  - b) să se determine modul optim de conectare al bornei G
- Se dau  $R_1 = 100K$   $R_2 = 10K$   $R_3 = 1M\Omega$   $R_{s1}, R_{s2} = 100M\Omega$

38

## Puntea Wheatstone (cont'd)

- Aplicație 5: puntea Wheatstone în configurație 4T




- să se argumenteze poziția și efectul rezistențelor de contact
- să se calculeze eroarea sistematică în conexiune 2T
- să se calculeze eroarea sistematică în conexiune 4T

Se dau:  $R_1=100 \Omega$   $R_2=1K$   $R_3=10\Omega$   $r_1..r_4= 0.1 \Omega$

39

## B. Punți de c.a.



- $Z_1..Z_4$  complexe
- relația de echilibru:  $Z_1Z_3 = Z_2Z_4$
- se traduce în 2 relații de echilibru:


$$\begin{cases} |Z_1||Z_3| = |Z_2||Z_4| \\ \varphi_1 + \varphi_3 = \varphi_2 + \varphi_4 \end{cases}$$

- satisfacere simultană: necesită 2 elemente reglabilе (față de 1 la c.c.)

40

## Punți de c.a. (cont'd)

- $Z_1 \dots Z_4$  pot fi oricum (model s/p, natură L/R/C)
- Q: se poate face o punte cu orice combinație de  $Z_{1..4}$  ?
- A: trebuie respectate 2 condiții:



### 1. condiția de convergență

Definiție: o punte este convergentă dacă se poate aduce la echilibru ( $U_d=0$ )

Contraexemplu:  $Z_{1..3}$ =rezistive,  $Z_4$ =capacitivă; nu se poate echilibra (componenta imaginară a lui  $U_d$  va fi  $\neq 0$ )

### 2. condiția de gradabilitate a reglajelor


Definiție: o punte este gradabilă dacă cele 2 componente necunoscute ale  $Z_{4x}$  se pot grada *independență* în funcție de 2 componente reglabile ale  $Z_1 \dots Z_3$

41

## Studiul gradabilității reglajelor

Cond. echilibru:  $Z_1Z_3 = Z_2Z_{4x}$

- Varianta 1:  $Z_{4x} = (Z_1/Z_2)Z_3 = R_{12}Z_3$   
s.n. punte de raport  
 $Z_1, Z_2$  s.n. brațe auxiliare,  $Z_3$  braț etalon  
brațele auxiliare sunt alăturate
- Varianta 2:  $Z_{4x} = (Z_1Z_3)/Z_2 = P_{13}Y_2$   
s.n. punte de produs  
 $Z_1, Z_3$  s.n. brațe auxiliare,  $Z_2$  braț etalon  
brațele auxiliare sunt opuse




Demonstrăm că, pentru ca puntea să fie gradabilă:

- brațul etalon va fi **complex**
- brațele auxiliare sunt fie **pur reale** fie **pur imaginare**  
deci la fel pt.  $R_{12}$  sau  $P_{13}$ :  
 $R_{12}$  sau  $P_{13}$  reale: punți de raport/produs real (*în fază*)  
 $R_{12}$  sau  $P_{13}$  imaginare: punți de raport/produs imaginari (*în quadratură*)

42

## Studiul convergenței punții



- Echilibrare  $\leftrightarrow U_{CD} = 0$ ; mărimi complexe: reprez. vectorială:

$$\vec{U}_{CD} = 0 \quad \vec{U}_{CD} = \vec{U}_{AD} - \vec{U}_{AC}$$

$$\vec{E} = \vec{U}_{AC} + \vec{U}_{CB} = \vec{U}_{AD} + \vec{U}_{DB}$$

- scop: deplasarea C, D în planul complex a.î.  $C \equiv D \leftrightarrow U_{CD}=0$
- deplasarea C,D  $\leftrightarrow$  reglarea celor 2 elem. reglabile
- Q: cum modelăm această deplasare ?**
- A: 2 cazuri: în apropierea echilibrului și departe de echilibrul**

43

## Studiul convergenței punții (cont'd)

- CAZ 1: convergența în apropierea echilibrului**
- notăm  $a, b$  cele 2 elemente reglabile:

$$\frac{U_{CD}}{E} = \frac{Z_3}{Z_3 + Z_4} - \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{Z_1 Z_3 - Z_2 Z_4}{(Z_3 + Z_4)(Z_1 + Z_2)} = \frac{P(a, b)}{Q(a, b)}$$

- Condiția de echilibru devine:  $P(a, b) \Big|_{a_0, b_0} = 0$
- În apropierea echilibrului  $a \approx a_0, b \approx b_0, P \approx 0, Q \neq 0$
- Variația  $U_{CD}/E$  la variația  $a$  sau  $b \leftrightarrow$  derivare:

$$\frac{\partial(U_{CD}/E)}{\partial a} = \frac{1}{Q^2} \left( Q \frac{\partial P}{\partial a} - P \frac{\partial Q}{\partial a} \right) \approx \frac{1}{Q} \frac{\partial P}{\partial a} = P_a e^{j\alpha}$$

$$\frac{\partial(U_{CD}/E)}{\partial b} = \frac{1}{Q^2} \left( Q \frac{\partial P}{\partial b} - P \frac{\partial Q}{\partial b} \right) \approx \frac{1}{Q} \frac{\partial P}{\partial b} = P_b e^{j\beta}$$

44

## Studiul convergenței punții (cont'd)

- Unghiul de convergență:  $\gamma_c = \beta - \alpha$


Reprezentare:

- Planul complex: domeniul de variație al  $U_{CD}$
- Originea axelor:  $a_0, b_0$  (echilibru) sau pct.  $C_0 \equiv D_0$
- La diferite valori  $a=a_0+k\Delta a, b=b_0+k\Delta b$  se obțin drepte paralele cu dreptele inițiale  $\rightarrow$  2 familii de drepte paralele
- 2 variante:
  - Deplasăm C și D, alternativ, pînă ajungem la  $C_0, D_0$
  - Deplasăm D (pînă ajungem la  $D_0$ ), menținînd fix C  $\equiv C_0$

45

## Studiul convergenței punții (cont'd)

Cadranul 2: a,b in brate diferite  
C, D variabile



- convergență = proces iterativ; Ex:  $C(a1) \rightarrow D(b1) \rightarrow C(a2) \rightarrow D(b2)$  etc.
- tipic săt necesare mai multe manevre

46

## Studiul convergenței punții (cont'd)

- Legătura  $\gamma_c \leftrightarrow$  rapiditatea echilibrării (nr. de manevre):

$$U_{CD}(i+1) = U_{CD}(i) \cos \gamma_c$$

după  $n$  manevre:

$$U_{CD}(i+n) = U_{CD}(i) (\cos \gamma_c)^n = U_{CD}(i) \cdot 1/m$$

( notăm  $(\cos \gamma_c)^n = 1/m$  )

deci după  $n$  manevre tensiunea de dezechilibru s-a redus de  $m$  ori; calc.  $n$ :

$$n = \frac{\log m}{\log \frac{1}{\cos \gamma_c}}$$

- OBS: pt  $\gamma_c = 90^\circ$  se observă  $n=2$

47

## Studiul convergenței punții (cont'd)

### CAZ 2: convergența punții departe de echilibru


- nu se mai poate aproxima deplasarea prin prima derivată
- nu se mai def. 2 elem. reglabile (a,b)
- se def. parametrii generalizați ( $\alpha, \beta, \gamma$ ) din care se vor alege 2 elem. reglabile
- deplasarea pct. C,D nu se mai face pe drepte ci pe arce de cerc (dreapta = aproximare a arcei de cerc în apropierea originii)

48

## Studiul convergenței punții (cont'd)

### Convergența punții de departe de echilibru

Q: pentru puntea ABCD, care sunt combinațiile posibile de cîte 2 brațe (ACB și ADB) ? identificăm param. generalizați în aceste combinații




A: 6 combinații (fără a ține seama de ordinea celor 2 brațe), întrucît din considerente de gradabilitate, 2 brațe trebuie să fie elemente pure (R sau C). Combinațiile sunt prezentate în tabelul următor

parametrii generalizați ( $\alpha, \beta, \gamma$ ) se iau Z pentru modelul serie și Y pentru paralel

49

## Studiul convergenței punții (cont'd)

	Brațe ACB sau ADB	unghi( $U_{CA}, U_{BA}$ )	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$
1		+	$R_1$	$R_2$	$1/\omega C$
2		-	$1/\omega C_1$	$1/\omega C_2$	$R$
3		-	$1/R_2$	$1/R_1$	$\omega C$
4		+	$\omega C_2$	$\omega C_1$	$1/R_1$
1'		-	$R_1$	$R_2$	$\omega L$
3'		+	$1/R_2$	$1/R_1$	$1/\omega L$



Notății:  $\alpha$  elementul singur într-un braț (braț auxiliar)  
 $\beta$  elementul de aceeași natură cu  $\alpha$ , în brațul etalon  
 $\gamma$  elementul de natură diferită de  $\alpha$ , în brațul etalon

OBS: Nu există 2', 4' deoarece nu există L pur


50

## Studiul convergenței punții (cont'd)

- **punte convergentă:**  
legarea A=A, B=B pentru 2 seturi de brațe cu același semn de unghi sau A=B, B=A pentru seturi cu semne opuse
- **punte neconvergentă:**  
invers față de cazul precedent
- **Combinări convergente din tabel:**
  - 8 punți, studiate în continuare
  - pentru fiecare punct se aleg 2 elemente reglabilă: mai multe combinații posibile; alegem ( $\alpha, \beta$ ) sau ( $\beta, \gamma$ )
- **Q: determinați, pentru fiecare puncte, relațiile de echilibru și alegerea elementelor reglabilă (cîte 2 variante)**


51

## Structuri de punți convergente, în fază



52

## Structuri de punți convergente, în cuadratură



OBS: posibilitatea de a lucra în IF  $\leftrightarrow$  alegerea el. regl. C, cu cursorii la masă

53

## Punți convergente: concluzii

- Gradarea carteziană ( $\beta, \gamma$ ):**
  - reglaje pt. partea reală și imaginară a  $Z_x / Y_x$
  - $\omega$  nu intervine în relația de gradare
  - precisă (unghi de convergență  $90^\circ$ )
  - elementele reglabile în același braț (brațul etalon)
  - elementele reglabile de naturi diferite  $\rightarrow$  constructiv mai scump
- Gradarea mixtă ( $\alpha, \beta$ ):**
  - reglaje pt. partea imaginară a  $Z_x / Y_x$  și  $Q_x / D_x$
  - $\omega$  intervine în relația de gradare
  - mai puțin precisă (unghi de convergență  $< 90^\circ$ )
  - elementele reglabile în brațe diferite
  - elementele reglabile de aceeași natură  $\rightarrow$  constructiv mai ieftin
  - s.n. și gradare industrială
- Necesitatea punțiilor duale:**
  - o singură puncte nu poate măsura Q/D de la 0 la  $\infty$

54

## Observații și concluzii punți de c.a

- Gradarea indep. de frecvență
  - posibilă doar la gradarea ( $\beta, \gamma$ )
  - avantaje: **frecvența** semnalului nu trebuie cunoscută/controlată precis; mai mult, nici **forma** semnalului nu e critică


Q: ce legătură are forma semnalului ?

A: formă nesinusoidală → armonici → pentru fiecare frecvență armonică relația de gradare este alta!

- Constructiv: 4 tipuri de punți se combină într-un singur aparat, a.î. se poate măsura orice natură (R,L,C) și orice valoare Q/D

55

## Observații și concluzii punți de c.a



- Exemplu de punte manuală de c.a. – 4 tipuri într-un singur aparat
- comparați cu puntea automată din laborator !

56

## Sensibilitatea punților de c.a

- memento:  $S_{P,CC} = 1/4$
- la punțile de c.a. depinde de tip.
- interesează  $|S|$  căci IN nu e sensibil la faza tensiunii
  - raport real: idem c.c., A real

$$|S_{max}| = 1/4 \text{ pt. } A=1$$

- raport imaginar:  $A=jA_0$ ,  $A_0$  real

$$|S_{max}| = 1/2 \text{ pt. } A_0 = 1$$

- produs: P fix, A complex și variabil  $= A_0 e^{j\varphi}$

$$|S_{max}| = 1/2(1 + \cos\varphi) \text{ pt } A_0=1$$


$$\varphi = 0 \rightarrow |S_{max}| = 1/4$$

$$\varphi = \pi/2 \rightarrow |S_{max}| = 1/2$$

Demonstrație!

57


## Punți cu transformator



- Relația de echilibru:  $Z_1/Z_2 = N_1/N_2$
- Q1: Avantaje transformator ?
- Q2: Dezavantaje transformator ?

58


## Punți cu transformator



- Înlocuim transformatorul cu autotransformator
- Q: Dezavantaje autotransformator ?

59


## Punți cu transformator



- punte pentru Z medii/mari (cu gardă)
- Q: cum se elimină efectul impedanțelor de scurgere?
- Relația de echilibru:  $Z_1/Z_2 = (N_1 N_3)/(N_2 N_4)$

60

## Punți cu transformator



**deducem relațiile  
de echilibru și  
de gradare !**

OBS: gradarea  $L_x$   
deinde de  
frecvență !

- Punțile cu trafo.  $\leftrightarrow$  punți de raport real  $\leftrightarrow$  aceeași natură
  - Ca și la p.c.a. clasice, nu există  $L_e$ ;
  - **Q: Înseamnă că nu putem măsura  $L_x$  ?**
  - Conectarea  $Z_1, Z_2$  de pînă acum fct. de natura/modelul lor:
    - a) capacativ/serie b) capacativ/paralel
    - c) inductiv/serie c) inductiv/paralel


61

## Punți active

- elimină dezavantajele transformatoarelor
  - mai ieftine la aceeași precizie (sau mai bună)
  - posibilități de automatizare
  - pot folosi element de referință C pentru măsurarea L
  - folosesc componente active

62

### Punți active



Puntea LOGAN pentru impedanțe mici


= buffer (amplificator repetor pt +1 sau inversor pt -1)

rol: impedanță mare de intrare și mică de ieșire (sursă ideală de tensiune); izolează  $R_x$ ,  $R_e$  de partea dreaptă a schemei

Relația de gradare:  $R_x = \alpha R_e$

63

### Punți active



Puntea pentru admitanțe

Relații de gradare:

"C":  $G_x = \alpha G$        $C_x = \beta C$


"L":  $G_x = \alpha G$        $L_x = 1/(\omega^2 \beta C)$ ,

Avantaj: măsurarea L folosind C etalon

64

## Aplicații punți

Puntea cu un braț în “T”




- Determinați condițiile de echilibru și elementele reglabilă în cazurile gradării carteziene și mixte
- Care este rolul  $R_3$  ?

65

## Aplicații punți

Indicație (puntea cu un braț în “T”) → transformăm Y în Δ



<b>Y – Δ Conversion</b>
$Z_a = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_1}$
$Z_b = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_2}$
$Z_c = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_3}$

<b>Δ – Y Conversion</b>
$Z_1 = \frac{Z_b Z_c}{Z_a + Z_b + Z_c}$
$Z_2 = \frac{Z_a Z_c}{Z_a + Z_b + Z_c}$
$Z_3 = \frac{Z_a Z_b}{Z_a + Z_b + Z_c}$

66

## Bibliografie obligatorie punți

*Curs Stănculescu+Stanciu:*

<http://ham.elcom.pub.ro/metc/files/MEE-Stanculescu-Stanciu.pdf>

Rel. echilibru și gradare pt cele 8 punți c.a. p. 61-65, 75-79

Sensib. p.c.a. : p.69,70

P. trafo p. 81-85

P. Logan p. 93-94